



TSA srl Tecnologie Scientifiche Applicate  
35136 PADOVA Via Pulle' 19  
tel 049 8900814 fax 049 714645  
e-mail: [info@tsasrl.it](mailto:info@tsasrl.it) URL: [www.tsasrl.it](http://www.tsasrl.it)

### Principali lavori eseguiti nell'anno 2004

STUDIO MINERALOGICO-PETROGRAFICO E CHIMICO-STRATIGRAFICO SU FRAMMENTI DI INTONACO E DI PELLICOLE PITTORICHE PRELEVATI DALLE DECORAZIONI INTERNE DEL TEATRO COMUNALE DI REGGIOLO (RE).

Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su un frammento di intonaco dipinto prelevato dalla volta della Sala di Ercole sita nel liceo Luzzago di Brescia

Studio Chimico-stratigrafico su due frammenti di pellicola pittorica prelevati da due statue policrome raffiguranti San Gottardo e San Leonardo del Museo Ricchieri di Pordenone.

Analisi chimiche e mineralogico-petrografiche su frammenti di stucco prelevati dal Camerino dei Cesari di Palazzo Ducale, Mantova.

STUDIO CHIMICO SU CAMPIONI PRELEVATI DA UNA TAVOLETTA DIPINTA DI PROPRIETA' DEL MUSEO DI CASTELVECCHIO, VERONA

Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su campioni prelevati dalla facciata di palazzo Colussi a Conegliano Veneto (TV)

Analisi chimico-stratigrafiche eseguite su tre frammenti pittorici prelevati dalla pala Morselli (sec XV) di Bernardino Ferrari custodita nel Duomo di Vigevano.

Analisi chimico stratigrafiche su frammenti pittorici prelevati da un dipinto su tavola attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio

Indagini e prove presso il loggiato ionico della Villa Barbaran da Porto a Montorso Vicentino (VI).

Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su n. 11 frammenti lapidei prelevati dalle facciate del Palazzetto sito in Via San Fermo a Padova

Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti di pellicola pittorica prelevati dal soffitto a cassettoni della Scoletta del Santo a Padova

Studio mineralogico-petrografico su frammenti di intonaco dipinto prelevati dalla volta della navata destra del Duomo di Reggio Emilia .

Analisi preliminari al restauro dei dipinti murali del Santuario di Santa Augusta, Vittorio Veneto (TV)

Torre dell'orologio Venezia. Analisi dei materiale lapidei e dei prodotti del degrado.

Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti di pellicola pittorica prelevati dal Duomo di Montagnana

Ripresa termografica sulle pareti laterali dell'abside della chiesa parrocchiale di Marcheno(BS)

Osservazioni al SEM e analisi all'EDS su quattro campioni di intonaco prelevati da palazzo Durini, Milano.

Analisi chimico stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su frammenti lapidei prelevati dalle facciate del Palazzo sede della Banca d'Italia, Bologna.

Analisi dei materiali costitutivi e dei prodotti del degrado dell'oratorio di Villa Brandolini a Pieve di Soligo (TV)