



## Principali lavori eseguiti nel 2011

- Restauro del Palazzo del Cardinale, Assisi (PG). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di depositi presenti sul pavimento di epoca romana.
- Restauro del Palazzo di Residenza, Bologna. Competenze per analisi scientifiche di laboratorio, preliminari all'intervento.
- Palazzo sede del Comune di Albettono (VI). Analisi scientifiche finalizzate a definire le cause del degrado della scalinata in pietra di vicenza .
- Restauro dei dipinti murali della sala delle colombe presso la Rocca di Vignola (MO): Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione delle pellicole pittoriche
- Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di impasti artificiali e di finiture prelevati dalla facciata principale sud dell'edificio sede dell'orto botanico – Modena
- Restauro della "chiesa della difesa" Cortina d'Ampezzo (BL). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di intonaci e di pellicole pittoriche.
- Indagine riflettografica su tutto il Crocifisso di Guariento. Bassano del grappa.
- Restauro dell'ex Convento delle Acque, Bologna. Analisi scientifiche di laboratorio atte a caratterizzare le finiture delle colonne del chiostro.
- Analisi morfoanatomiche eseguite su un frammento ligneo prelevato da una statua del XVI sec. raffigurante S. Giovanni Battista con agnello mistico. Piè del Poggio - Leonessa
- Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di tre pellicole pittoriche prelevati dai soffitti a cassettoni del primo piano di palazzo Da Mosto, Reggio Emilia.
- Statua in terracotta policromata raffigurante " La Pietà " custodita nella chiesa parrocchiale di Prozzolo (VE). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di tre pellicole pittoriche
- Restauro del cortile antico del "Bo" -Padova - Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di patine presenti sulle superfici lapidee
- Analisi di laboratorio eseguite su prelievi realizzati presso la Chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave (TV)
- Restauro di Palazzo Papadopoli, Venezia. Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione delle finiture (stucchi e pellicole pittoriche) dei piani nobili.
- Restauro di villa Giovanelli, Noventa Padovana (PD) . Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali e dei prodotti del degrado. Prove resistografiche sulle orditure lignee.
- Restauro dei fronti prospettici del maniero gonzaghese di Novellara (RE). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali costitutivi.
- Restauro del piano nobile di palazzo Zenobio, Venezia. Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di intonaci, pellicole pittoriche.
- Restauro del cortile nuovo presso il Palazzo del Bo, Padova. Competenze per studi scientifici preliminari.
- Venezia, San Marco. Procuratie Nuove. Lavori di conservazione della facciata. Indagini analitiche.